

Hanna Piwowarska
Radna Rady Miejskiej
w Sobótce

URZĄD MIASTA SOBÓTKA	
dnia	10. 06. 2024
L.dz.	2024/06/M/7081
Znak sprawy	2024/06/M/7081

Sobótka, 10.06.2024

Przewodnicząca

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sobótce
Marcela Hryniak Bereźnicka

INTERPELACJA

Na podstawie art. 24 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam następującą interpelację:

W związku z obfitymi deszczami w ostatnim okresie ujawnił się ponownie problem zalewania posesji osiedla w Sobótce Górcie pomiędzy ul. Leśną, ul. Zamkową i ul. Świdnicką. Jest to problem złożony, na który składa się kilka kwestii:

- koryta cieków wodnych na terenie Lasów Państwowych w Ślęzańskim Parku Krajobrazowym w obszarze ponad ul. Kasztelańską i ul. Zamkową w okolicach Sobótki Górki są na wielu odcinkach niedrożne i wody spływające terenami leśnymi w stronę obszarów zabudowanych Sobótki Górki nie docierają do koryta strumienia płynącego wokół Zamku Górka, tylko na niektórych odcinkach zmieniły swój bieg, wyszły z koryta i swobodnie płyną z góry w dół po gruncie w stronę osiedla. Lasy Państwowe wykonały już w ostatnich latach pewne prace związane z przywróceniem biegu jednego z cieków wodnych na skrzyżowaniu w lesie, ale w dalszym odcinku koryto jest nadal niedrożne i nie odprowadza wód zgodnie z założeniem do strumienia przy Zamku Górka. Dodatkowo mieszkańcy znający ten teren od lat zgłaszają, że takich miejsc w lesie, gdzie koryta cieków wodnych są suche i niedrożne, a woda zmieniła swój bieg i płynie w dowolny sposób jest w rejonie Sobótki Górki więcej.

- ul. Kasztelańska oraz ul. Leśna są położone na górcie w stosunku do osiedla mieszkaniowego i ul. Świdnickiej. Ul. Kasztelańska nie ma odwodnienia. Na ul. Leśnej widać pojedyncze studzienki jednak stopień odwodnienia drogi jest zupełnie niewystarczający. W praktyce wody opadowe, w tym wody z lasu spływają podczas deszczu w dużych ilościach ul. Kasztelańską, przy której jest wykonany w dolnym odcinku rów oddzielający drogę od posesji, która była nagminnie zalewana, ale ten rów kończy się nagle na zbiegu ul. Kasztelańskiej / Leśnej / Zamkowej. Dalej w dół woda wypływa na ul. Leśną i kieruje się na najbliższym skrzyżowaniu na trasie w stronę ul. Hołubowiczów i osiedla mieszkaniowego.

- przy ul. Leśnej są zlokalizowane trzy rowy melioracyjne ale jeden z nich przy ul. Leśnej 30 jest niedrożny, zarośnięty drzewami i nie płynie tam woda nawet podczas obfitych deszczów.

- woda przepływająca w dół ul. Zamkową jest przechwytywana przy przedszkolu ale nie można tam ukierunkować większej ilości strumienia wody, ponieważ już w tej chwili obszar pomiędzy przedszkolem, a skarpą przy przystanku gromadzi bardzo duże ilości wody stojącej, zanim odpłyną do kanału. Większe ilości wody mogą zagrażać budynkowi przedszkola.


- woda z ul. Leśnej i osiedla spływa w dół ul. Hołubowiczów i dalej przez ul. Wrocławską na posesje. Dodatkowo przy skrzyżowaniu ul. Hołubowiczów i ul. Świdnickiej znajduje się

studzienka kanalizacyjna, w której powinny płynąć wyłącznie ścieki sanitarne. W praktyce podczas deszczów wieko studzienki wybija i wypływają na powierzchnię duże ilości wody wymieszane ze ściekami. Taką mieszanką podtapiane są posesje znajdujące się poniżej ul. Hołubowiczów przy ul. Wrocławskiej.

W związku z powyższym składam zapytania:

1. Jakiego rodzaju działania względem Lasów Państwowych aby wody z obszarów leśnych płynęły w korytach do tego przeznaczonych, a nie spływały swobodnie w dół na obszary zabudowane w Sobótce Górcze?
2. Jakie są plany odwodnienia ul. Kasztelańskiej łącznie z dalszym poprowadzeniem wód poniżej ul. Kasztelańskiej?
3. Jakie są planowane działania odwodnienia ul. Leśnej oraz zatrzymania wód płynących z terenów powyżej ul. Leśnej aby nie były zatapiane posesje na osiedlu poniżej?
4. Czy niedrożny rów melioracyjny przy ul. Leśnej 30 jest ujęty do udrożnienia?
5. Czy jest prowadzona kontrola nielegalnego podłączenia się mieszkańców z deszczówką do kanalizacji sanitarnej w Sobótce Górcze?

Z poważaniem


Hanna Piwowarska